



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов АВВ типа МОЕ для автоматов Tmax XT2 и XT4 время завода пружины привода 3с