



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов EATON типов NZM2, NZM3, NZM4, время завода пружины привода 3с