



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ABB для автоматов Emax E1-6, X1 и Tmax T7M время завода пружины привода 3с. Маркировка клемм дополнительных контактов силовых автоматов проставлена для автоматов E1-E6, для автоматов типа X1 и T7M вместо 13-14 необходимо использовать 11-14, вместо 11-12 использовать 21-22.