



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов НОАРК типов М0Д21, М0Д22 время завода пружины привода 3с