



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ABB для автоматов Emax, X1, TmaxT7M и Emax2, вре-  
 мя завода пружины привода 3с. Маркировка клемм дополнительных контактов силовых автоматов проставлена для автоматов Emax, для  
 для автоматов типа X1, T7M и Emax2 вместо 13-14 необходимо использовать 11-14, вместо 11-12 использовать 21-22.