

Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ABB типа MOE для автоматов Tmax XT2 и XT4 время завода пружины привода 3с