



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов МДД для автоматических воздушных выключателей Tmax XT1, Tmax XT3. Время паузы между отключением и следующим включением 1с