

Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ABB типа MDE для автоматов T4, T5 и T6. Для T4 и T5 время работы привода 1,5с, для T6 - 3с.

СХЕМА С ДГУ




Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов АВВ типа МРЕ для автоматов Т4, Т5 и Т6. Для Т4 и Т5 время работы привода 1,5с, для Т6 – 3с.