



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов SСHNEIDER ELECTRIC типов МТ100/160, МТ250, МТ400/630 время паузы отключения-включения 3с