



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов CHINT для автоматов NA1 время завода пружины привода 3с.