

Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов АВВ  
 типа MDE для автоматов Tmax XT2 и XT4 время завода пружины привода 3с

СХЕМА С ДГУ




Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов АВВ типа МОВ для автоматов Tmax XT2 и XT4 время завода пружины привода 3с