

Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ВА

Время паузы между отключением и следующим включением 5с