

Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ВА с дополнительными и аварийным контактом

Время паузы между отключением и следующим включением 5с