

Схема подключения приводов силовых аппаратов QF1 и QF2 приведена для моторных приводов ABB типа MOE для автоматических воздушных выключателей Tmax XT2 и XT4, время завода пружины привода 3с

Схема подключения привода силового аппарата QF3 приведена для моторных приводов ABB типа MOD для автоматических воздушных выключателей Tmax XT1 и XT3, время паузы между отключением и следующим включением 1с