



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов EKF автоматов типа ВА-99М время паузы между отключением-включением привода 3с и для моторных приводов CHINT автоматов типов NM1-63...NM1-630, NM8(S)-125...NM8(S)-630, время паузы между отключением-включением привода 3с

СХЕМА С ДГУ



Секция I



Секция II




Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов EKF автоматов типа ВА-99М время паузы между отключением-включением привода 3с и для моторных приводов CHINT автоматов типов NM1-63...NM1-630, NM8(S)-125...NM8(S)-630, время паузы между отключением-включением привода 3с