



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов МДП для автоматических воздушных выключателей Tmax XT1, Tmax XT3.  
Время паузы между отключением и следующим включением 1с