



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов SSCHNEIDER ELECTRIC типов MT100/160, MT250, MT400/630 время паузы отключения-включения 3с

