



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов ЗП40/43 для автоматических воздушных выключателей ВА88-40, ВА88-43.
 Время паузы между отключением и следующим включением 5с