

1. Основные правила техники безопасности



ОСТОРОЖНО

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!

Монтаж должен производиться исключительно силами квалифицированных электриков!

1. Отключите источник питания.
2. Присоедините провода в соответствие со схемой.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство, если оно работает нормально, в противном случае производитель и продавец не несут никакой ответственности.
4. Никогда не используйте устройство в местах, подверженных воздействию коррозионной среды, интенсивного солнечного света и дождя.
5. Очистку устройства производить сухой тканью.
6. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.

2. Описание прибора

- На базе микроконтроллера
- Цифровой LED дисплей для индикации рабочего напряжения и тока
- Защита от повышенного/пониженного напряжения, перегрузки по току, контроль асимметрии и чередования 3х фазной сети
- Точность измерения напряжения $\leq 1\%$
- Настройка параметров с помощью клавиш
- Светодиодная индикация срабатывания защиты от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току
- Модульное исполнение

3. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания | AC 220V |
| Диапазон рабочих напряжений | AC 50...400V |
| Номинальная частота | 50/60Hz |
| Уставка повышенного напряжения (U>) | AC 220...300V |
| Уставка пониженного напряжения (U<) | AC 120...210V |
| Уставка перегрузки по току (Iset) | 5A...63A |
| Настройка контроля чередования фаз | ON/OFF |
| Настройка контроля асимметрии | 20V...99V, OFF |
| Задержка включения/повторного пуска | Ts: 5...600s |
| Задержка срабатывания при перегрузке | Iset<I _r *<80A: Ta (5...600s); I _r *=80A: ≤0.1s |
| Контроль количества аварий по перегрузке | OFF, 1-20 |
| Настройка автосброса | ON/OFF |
| Гистерезис | перенапряжение и асимм.:5V, пониженное напр. 3V |
| Задержка сраб-я при повыш. напряжении(U>) | 0.1s; ≤350V:0.02s |
| Задержка сраб-я при пониж. напряжении(U<) | ≥120V: 0.5s , <120V: 0.1s |
| Задержка сраб-я при асимметрии | 10s |
| Точность измерения напряжения | ≤1% (во всем диапазоне) |
| Номинальное напряжение изоляции | AC 450V |
| Выходной контакт | 3NO |
| Электрический ресурс | 10 ⁵ циклов |
| Механический ресурс | 10 ⁶ циклов |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень загрязнения изоляции | 3 |
| Высота над уровнем моря | ≤2000m |
| Рабочая температура | -5°C...+40°C |
| Относительная влажность | ≤50% при 40°C(без выпадения конденсата) |
| Температура хранения | -25°C...+55°C |

*I_r - текущее значение тока


| Параметр | Диапазон настройки | Шаг регулировки | Заводская настройка |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| Уставка порогового знач. перенапряжения | 220...300V | 1V | 250V |
| Уставка порогового знач. пониженного напр. | 120...210V | 1V | 170V |
| Уставка задержки включения/сброса | 5...600сек | 1сек | 5сек |
| Уставка порогового значения тока | 5A...63A | 1A | 63A |
| Уставка задержки срабатывания по перегрузке | 5...600сек | 1сек | 15сек |
| Уставка порогового знач.асимметрии | 20V...99V, OFF | 1V | 50V |
| Количество аварийных событий по перегрузке | OFF, 1-20 | 1 | 3 |
| Режим работы | □□□-□□□ | | □□□ |
| Котроль чередования фаз | ON/OFF | | OFF |
| Настройка автосброса | ON/OFF | | ON |

□□□ : Синхронный режим; □□□ : Асинхронный режим


RM-FVA2

Реле контроля напряжения
3 phase voltage and current protector

4. Внешний вид




● Ручное включение/отключение



● Информация о последнем аварийном событии




● Основное меню настройки




- Долгое нажатие ▼ ▲ позволяет менять значение быстрее.
- При бездействии более 60-ти секунд осуществляется выход из меню без сохранения настроек.
- Только L3 отображается при настройке реле. L1 и L2 в режиме настройки не отображаются

● Индикация задержки включ-я/сброса (Синхронный)




- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом отсчет задержки до замыкания выходных контактов реле мигает на нижнем экране L3.

● Индикация задержки включ-я/сброса (Асинхронный)




- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом отсчет задержки до замыкания выходных контактов реле мигает на нижних экранах L1-L2-L3.

● Авария по перенапряжению (Синхронный)




- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом код ошибки по перенапряжению синхронно мигает на нижних экранах L1-L2-L3.

● Авария по перенапряжению (Асинхронный)




- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом код ошибки по перенапряжению мигает на нижнем экране фазы где произошел сбой.

● Авария по пониженному напряжению (Синхронный)




- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом код ошибки по пониженному напряжению синхронно мигает на нижних экранах L1-L2-L3.

● Авария по пониженному напряжению (Асинхронный)




- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом код ошибки по пониженному напряжению мигает на нижнем экране фазы где произошел сбой.

● Авария по перегрузке (Синхронный)



- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом код ошибки по перегрузке синхронно мигает на нижних экранах L1-L2-L3.


● Авария по перегрузке (Асинхронный)



- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3, при этом код ошибки по перегрузке мигает на нижнем экране фазы где произошел сбой.

● Превыш. кол-ва аварий по перегрузке (Синхронный)


Ошибка мигает на нижних экранах L1-L2-L3 при повторяющихся авариях по перегрузке. Количество аварийных событий превысило установленный лимит.



- Отключите реле
- Запустите реле после ручного сброса.


● Превыш. кол-ва аварий по перегрузке (Асинхронный)

Ошибка мигает на нижнем экране фазы, где были повторяющиеся аварии по перегрузке. Количество аварийных событий превысило установленный лимит.




- Отключите реле
- Запустите реле после ручного сброса.

● Авария по чередованию




- На нижних экранах мигает чередования L1-L3-L2 в момент обнаружения нарушения чередования. Пользователь может поменять подключение фаз L2 и L3 после снятия питания.

● Авария по асимметрии



- Текущие значения напряжения отображаются на верхних экранах L1-L2-L3. Код ошибки асимметрии мигает на нижнем экране L2 во время отсчета задержки сброса. После отсчета выходные реле замкнутся.

● Ручной сброс




- Функция автосброс отключена
- Устройство начнет отсчет задержки пуска/сброса после активации ручного сброса аварийного события.

5. Параметры работы


- При действующих значениях напряжения вне диапазона выбранных уставок во время отсчета задержки включения/повторного пуска, выходные контакты реле останутся разомкнуты и загорится индикатор Fault.
- В нормальном режиме работы отображаются действующие значения напряжения и тока. Если напряжение или ток в сети выходит за установленные пределы, нагрузка отключается от сети и отобразится код ошибки.
- Срабатывание реле по повышенному/пониженному напряжению. В момент, когда напряжение в сети вернется в допустимый диапазон, реле автоматически перезапустится после отсчета времени задержки включения/повторного пуска. При срабатывании реле по перегрузке - реле автоматически перезапустится после отсчета времени задержки включения/повторного пуска.

6. Функциональная диаграмма


- Контроль повышенного и пониженного напряжения



- Контроль перегрузки по току




- Контроль асимметрии




Ts: Задержка включения.
Ta: Задержка срабатывания по перегрузке.

7. Обозначение на схеме



8. Схема подключения



- Номинал автоматического выключателя должен составлять 75% от максимального пикового тока реле. $I_e = 0.75 \times I_{max}$

9. Габаритные размеры

