



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов АВВ типа МОЕ для автоматов Т4, Т5 и Т6. Для Т4 и Т5 время работы привода 1,5с, для Т6 – 3с.