



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Sievens типов 3VT5 до 1600А, время завода пружины привода 20с