



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов GE монтажные рамы типов FD, FE, FG  
 Время взвода пружины для приводов GE на монтажных рамах FD, FE 80мс  
 Время взвода пружины для приводов GE на монтажной раме FG 8с