

## 1. Основные правила техники безопасности



### ОСТОРОЖНО

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!

Монтаж должен производиться исключительно силами квалифицированных электриков!

1. Отключите источник питания.
2. Присоедините провода в соответствии со схемой.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство, если оно работает нормально, в противном случае производитель и продавец не несут никакой ответственности.
4. Никогда не используйте устройство в местах, подверженных воздействию коррозионной среды, интенсивного солнечного света и дождя.
5. Очистку устройства производить сухой тканью.
6. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.


## 2. Описание прибора

- На базе микроконтроллера
- Контроль температуры обмотки электродвигателя (РТС термистор)
- Функция «Память» (блокировка повторного запуска)
- Сброс ошибки -кнопкой RESET на лиц. панели / дистанционно
- Функция «TK»
- Светодиодная индикация состояния
- Модульное исполнение 1М


## 3. Технические характеристики

Клеммы питания	A1,A2
Напряжение питания	24...240V AC/DC
Номинальная частота AC	50/60Hz
Измерительный вход	Ta, Tb
Сопротивление петли холодных датчиков	50Ω...1,5kΩ
Верхний рабочий уровень сопротивления датчиков	3,3kΩ
Нижний рабочий уровень сопротивления датчиков	1,8kΩ
Датчик	РТС (встроен в двигатель)
Точность измерения	±5%
Температурная зависимость	<0,1% / °C
Выходной контакт	2CO
Номинальный ток	8 A / AC1
Пиковый ток	10 A / < 3 s
Номинальное напряжение изоляции	250V
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения изоляции	3
Электрический ресурс	10 <sup>5</sup> циклов
Механический ресурс	10 <sup>6</sup> циклов
Высота над уровнем моря	≤2000m
Рабочая температура	-25°C...+50°C
Относительная влажность	≤50% при 40°C(без выпадения конденсата)
Температура хранения	-25°C...+55°C
Диаметр проводника	0,5mm <sup>2</sup> ...1mm <sup>2</sup>
Момент затяжки	0,5Nm
Монтаж	Din- рейка TH-35 (IEC/EN60715)

## 4. Габаритные размеры




## 5. Внешний вид



## 6. Описание функций

<b>PTC</b>	<b>MEM.</b>	<b>РТС + Память выкл.</b>
		При превышении сопротивления цепи датчиков 3.3 kΩ, выходные контакты 15-18, 25-28 разомкнутся. При снижении сопротивления цепи датчиков 1.8 kΩ, выходные контакты 15-18, 25-28 замкнутся.
<b>PTC</b>	<b>MEM.</b>	<b>РТС + Память вкл.</b>
		При превышении сопротивления цепи датчиков 3.3 kΩ, выходные контакты 15-18, 25-28 разомкнутся. Выходные контакты 15-18, 25-28 замкнутся после сброса (при сопротивлении изм. цепи < 1.8 kΩ).
<b>PTC</b>	<b>MEM.</b>	<b>TK + Память выкл.</b>
		При отключении цепи клемм Та-Tb, выходные контакты 15-18, 25-28 разомкнутся. При подключении цепи клемм Та-Tb, выходные контакты 15-18, 25-28 замкнутся.
<b>PTC</b>	<b>MEM.</b>	<b>TK + Память вкл.</b>
		При отключении цепи клемм Та-Tb, выходные контакты 15-18, 25-28 разомкнутся. При подключении цепи клемм Та-Tb, выходные контакты 15-18, 25-28 замкнутся после сброса.

## 7. Функциональная диаграмма



### РТС режим

Реле контролирует температуру обмотки электродвигателя с помощью РТС термисторов. Сопротивление термистора в холодном состоянии менее 1.5 kΩ. При сопротивлении цепи датчиков менее 50Ω индикатор аварии часто моргает сигнализируя о КЗ измеряемой сети. При измеренном сопротивлении цепи датчиков более 50Ω индикатор аварии гаснет, выходные контакты 15-18, 25-28 переходят в состояние замкнуто. При повышении температуры сопротивление цепи датчиков растет. При превышении 3.3 kΩ выходные контакты 15-18, 25-28 переходят в состояние разомкнуто и отключают электродвигатель, загорается индикатор аварии. При превышении 7.7 kΩ моргает сигнализируя об отрыве в измеряемой сети. Выходные контакты 15-18, 25-28 переходят в состояние замкнуто при снижении температуры и при снижении сопротивления цепи датчиков ниже 1.8 kΩ. Если включена функция «Память», то при аварийном отключении реле сохраняет выходные контакты 15-18, 25-28 в состоянии разомкнуто до сброса обслуживающим персоналом (нажатие кнопки RESET на лицевой панели или дистанционно замыкая контакты Ta-R).

### TK режим

В режиме «TK» выключен контроль короткого замыкания – можно тестировать функции устройства замыканием клемм Та - Tb. В этом режиме реле может работать с биметаллическим сенсором. При размыкании цепи Та-Tb, выходные контакты 15-18, 25-28 передут в состояние разомкнуто и загорится индикатор аварии. При замыкании цепи клемм Та-Tb, выходные контакты 15-18, 25-28 передут в состояние замкнуто, индикатор аварии погаснет. Если включена функция «Память», то при аварийном отключении реле сохраняет выходные контакты 15-18, 25-28 в состоянии разомкнуто до сброса обслуживающим персоналом (нажатие кнопки RESET на лицевой панели или дистанционно замыкая контакты Ta-R).

## 8. Схема подключения

