



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов EKF  
 автоматов типа ВА-99М время паузы между отключением-включением привода 3с и  
 для моторных приводов CHINT автоматов типов NM1-63...NM1-630, NM6(S)-125...NM6(S)-630,  
 время паузы между отключением-включением привода 3с