

Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Legrand DPX 1600 (26153)

время срабатывания привода привода 700msec max

СХЕМА С ДГУ




Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Legrand DPX 1600 (26153)

время срабатывания привода привода 700msec max