



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Legrand DPX1250 (26123):
 длительность команды на включение должна быть не менее 4с;
 длительность команды на отключение должна быть не менее 6с.