


Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов DEZ автоматических выключателей серии Modelon.


Примечания:

1. при подключении приводов МР-ВС... автоматических выключателей ВС160N перемычку 1-5 не подключать.

СХЕМА С ДГУ



Секция I



Секция II




Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Hyundai типа MPT время паузы между отключением-включением привода 3с