



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Legrand DPX1250 (261 23):

длительность команды на включение должна быть не менее 4с;

длительность команды на отключение должна быть не менее 6с.

Λ



длительность команды на включение должна быть не менее 4с;
длительность команды на отключение должна быть не менее 6с