



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Legrand DPX 1600 (26153)

время срабатывания привода 700мс max